

NEXTEL-Suede Coating 3101

Rensing og reparasjoner

1. Rensing

Det beste resultatet oppnås ved å benytte en børste og ublandet eller lite utvannet renevæske. Begynn med å fukte overflaten jevnt. Etter vasking bør man rense den grundig med vann eller løsemidler for å unngå at renevæsken samles sammen, det kan bli svært vanskelig å fjerne den på et senere tidspunkt.

NEXTEL overflater skades ikke, selv om de blir gnidd meget fast.

Smuss og pletter

Støv, fingeravtrykk, vannløselige pletter av materialer som syltetøy, juice o.s.v.

Parafin, smøreolje, animalske oljer, planteoljer eller fett.

Rensing

Renses med en myk børste, en fuktig svamp eller en klut. Man kan så fjerne renevæsken med forskjellige vannløselige rensematerialer, såper, metylalkohol eller terpentin.

Renses med klut, svamp eller børste med metylalkohol, isopropylspiritus eller terpentin.

2. Reparasjoner

Det er svært vanskelig å reparere skader på materialet, men det er allikevel ikke utelukket å reparere NEXTEL-klædning med en riktig arbeidsmåte. Hvis det oppstår skader finnes det to utveier:

1) Små overflater:

Stryk over små skadete overflateområder med NEXTEL-Primer 5523 og stryk de så over med overflatemateriale. Det er fornuftig å forstørre flaten litt, så den glir bedre sammen med den opprinnelige overflaten.

2) Større overflater:

Hvis man reparerer store overflater eller de blir strøket over med samme farve eller en ny farve, bør man benytte grunnmaterialer og overflatematerialer som sprøytes.

Sprøytebehandle overflaten med NEXTEL-Primer 5523/24 slik at belegget blir 20 til 25 mikron (1 mil) tykt. Grunnmaterialet må dekke det tidligere overflatematerialet jevnt, og det bør stå og tørke i minst 30 minutter.

Når man har sprøytet overflatematerialet, er overflaten blitt betydelig tykkere og bør tørke ved 60 til 80 graders varme. Ved lufttørking skulle det være i orden å berøre materialet 8 til 16 timer senere. Det blir allikevel endel løsematerialer tilbake på overflaten, slik at den blir først helt tørr om et par døgn.